



Higrómetro

PCE-G 2

El higrómetro de gran formato se usa para medir la temperatura y humedad del aire. El higrómetro se instala sobre todo en almacenes, oficinas colectivas, centros de enseñanza, etc. Los dígitos del higrómetro tienen una altura de 55 mm y muestran los valores de temperatura y humedad.

Gracias a la altura de los dígitos es posible leer los valores hasta unos 30 m de distancia. El sensor del higrómetro está conectado con la base mediante un cable de 2 m. El higrómetro se alimenta con 230 V AC. Los botones en la parte lateral permiten ajustar el nivel de alarma

- ▶ Mide la temperatura y la humedad del aire
- ▶ Montaje en la pared
- ▶ Alimentación: 230 V AC
- ▶ Altura dígitos: 55 mm
- ▶ Alcance visual hasta 30 m
- ▶ Sensor externo conectado por cable



Características técnicas

Parámetros

Rango temperatura	-40 ... 85 °C
Resolución	-10 ... 85 °C: 0,1 °C
	-10 °C: 1 °C
Precisión	± 0,3 °C

Rango humedad relativa	0 ... 99 % H.r.
Resolución	0,1 % H.r.
Precisión	± 3 % H.r.


Pantalla	2 x LED de 3 dígitos (rojo)
	Altura dígitos: 55 mm
Alcance visual	Aprox. 30 m
Longitud del cable	Cable del sensor aprox. 2 m
	Fuente de alimentación: aprox. 1 m
Alimentación	240 V AC 50/60 Hz
	Enchufe de seguridad
Condiciones operativas	-20 ... 70 °C / max. 85 % H.r.
Dimensiones	395 x 255 x 50 mm
Peso	Aprox. 2,5 kg



Contenido del envío

- 1 x Higrómetro PCE-G 2
- 1 x Set para montaje en pared (2 x tacos y tornillos)
- 1 x Sensor externo con cable de 2 m (temperatura y humedad)
- 1 x Enchufe con cable de 1 m (alimentación a 230 VAC)
- 1 x Manual de instrucciones

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones

DECLARATION OF CONFORMITY



PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
59872 Meschede
Tel: +49 (0) 2903 / 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 / 976 99 29
E-Mail: info@pce-instruments.com
Internet: <http://www.pce-instruments.com>

EC- Konformitätserklärung	EC- Declaración de conformidad
EC- Dichiarazione di conformità	EC- Declaration of conformity
EC- Déclaration de conformité	EC- Uygunluk Beyanı
EC- Conformiteit-verklaring	EC- Заявление о соответствии
EC- Declaração de conformidade	EC- Deklaracja zgodności
EC- Prohlášení o shode	

D	Konformitätserklärung	Wir erklären hiermit, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Normen übereinstimmt.
E	Declaración de conformidad	Manifestamos en la presente que el producto al que se refiere esta declaración está de acuerdo con las normas siguientes.
I	Dichiarazione di conformità	Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione si riferisce è conforme alle norme di seguito citate.
GB	Declaration of conformity	We hereby declare that the product to which this declaration refers conforms with the following standards.
F	Déclaration de conformité	Nous déclarons avec cela responsabilité que le produit, auquel se rapporte la présente déclaration, est conforme aux normes citées ci-après.
TR	Uygunluk Beyanı	Bu bildirimle bağlı ürünün aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan ederiz.
NL	Conformiteit-verklaring	Wij verklaren hiermede dat het product, waarop deze verklaring betrekking heeft, met de hierna vermelde normen overeenstemt.
RUS	Заявление о соответствии	Мы заявляем, что продукт, к которому относится данная декларация, соответствует перечисленным ниже нормам.
P	Declaração de conformidade	Declaramos por meio da presente que o produto no qual se refere esta declaração, corresponde às normas seguintes.
PL	Deklaracja zgodności	Niniejszym oświadczamy, że produkt, którego niniejsze oświadczenie dotyczy, jest zgodny z poniższymi normami.
CZ	Prohlášení o shode	Tímto prohlašujeme, že výrobek, kterého se toto prohlášení týká, je v souladu s níže uvedenými normami.

LED humidity display: PCE-G 2

Mark applied	EU Directive	Standards
	2014/30/EU	EN 61326-1:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013

Meschede, 15.11.2017

Place and Date

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4, 59872 Meschede
Tel.: 02903/976990, Fax: 02903/9769929
info@warensortiment.de
www.warensortiment.de
Patrick Philipp (Manager)